



ROCKWOOL®

**Miért
nézünk
mint a moziban?**

Budapest, 2011. április 07.

Készítette: Lestyán Mária



Meglévő épületek:
Elöregegedett gépészeti, elektromos hálózat
Elavult biztonsági, tűzvédelmi paraméterek
Megváltozott használati viszonyok, berendezések
Megnövekedett éghető anyaghasználat

Eltérő biztonság – védelem – komfort?



**Ahány típus,
rendszer,
anyag,
kivitelezési fegyelem
(vezetési mód) annyi variáció**

**Mely nagyban függ a
külső tényezőktől,
kiszámíthatatlan körülményektől**

Az olcsóbb is ugyan olyan?

**Attól mert a forgalmi engedély rendben van és
használhatom, nem jelenti, hogy ugyan olyan
biztonságban vagyok!**



Védelmi szint!
Igény ???



vicces-kepek.blogspot.com

ROCKWOOL

Ha a jogszabály több féle anyaghasználatot engedélyez mindegyik ugyan olyan biztonságos? Sajnos nem! A döntés felelőssége, de mi alapján!?

Bizonytalansági tényezők és kiszámíthatatlan elemek, rizikó faktorok



ROCKWOOL

Épület adottságai, elavultsága

Keletkező toxikus anyagok

Kivitelezési hibák

Tűz lefolyása

Tűz „nagysága”

Tűz keletkezési helye


Mentés feltételei

A₂

Nem éghető
Nem füstöl
Égne nem csepeg

Nem módosul
a meglévő fal
„éghetősége”

Páraáteresztő



B


Éghető
Füstöt fejleszt

Módosul
a meglévő fal
„éghetősége”

Kivitelezési
Kockázat


ÁR!

Párazáró



ROCKWOOL

Homlokzati tűzterjedés vizsgálat



Kivitelezés technológiai anomáliák

Und jetzt!!!



Source: photo baumit




ROCKWOOL



ROCKWOOL





Teljesen tönkrement EPS homlokzat


ETICS with EPS (2004)



Source: Dr. Oberhaus, Dortmund




Teljesen tönkrement EPS homlokzat



ROCKWOOL





Teljesen tönkrement EPS homlokzat

Hamburg (2004)



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL

XPS alaktartóssága

XPS
alaktartóssága:

Néhány felolvadást
és fagyást
követően
repedések
jelennek meg a
homlokzaton




Source: China ETICS
association




XPS alaktartóssága

XPS nagyon sima
felületéhez nem tapadt
megfelelően a ragasztó




Source: China ETICS
association






Ragasztási % / gyenge tapadás

A hőszigetelő
lemezt nem
nyomták
megfelelő erővel
a felülethez




Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund

Ragasztott felület óval 40% alatt!





Gyenge tapadás

A ragasztóréteghez tapadt régi vakolatréteg



Gyenge tapadás

A felszín $\frac{3}{4}$ nincs tapadás.
Porózus beton felület?



ROCKWOOL



Gyenge tapadás

Nem megfelelően előkészített felület, alapozás



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL

Helytelen ragasztás



Source: Dipl.-Ing.
Gänsmantel,Schömberg




A szigetelés helytelen alkalmazása



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



A szigetelés helytelen alkalmazása



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund

Lemezillesztések kirajzolódása




ROCKWOOL



Helytelen beépítés ellenőrzése






Helytelen beépítés ellenőrzése




Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL





Hőmozgás – dűbelezés hiánya






ROCKWOOL





Tipikus szigetelés ragasztási hibák

Cracks due to the constraint of plaster



Cracks due to the constraint and weakness of plaster




ROCKWOOL




ROCKWOOL





Nincs diagonális háló




Source: Photos H.-J.Rolof,




ROCKWOOL



Elválo réteg



Nem megfelelő vakolat vastagság



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL




5°C alatti kivitelezés repedései



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund

Leváló vakolat



Source: Dipl.-Ing.
Gänsmantel,Schömberg



Tönkrement vakolati rendszer

Hiba:
Páralecsapódás,
gőznyomás



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



Tönkrement vakolati rendszer



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



Nyílászáró a szigetelésben




Nyílászáró a szigetelésben



ROCKWOOL


Leázott vakolat






ROCKWOOL





ROCKWOOL



Helytelen ablakpárkány kialakítás



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund


Burkolat



ROCKWOOL



ROCKWOOL



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund





ROCKWOOL

Die Fugenmasse ist erheblich gestaucht, und quillt heraus. Die Fugenbreite ist ca. 3 bis 5 mm kleiner als die normale Fugenbreite in der Nähe.




An der Außenecke des pfeilerartigen Bereiches ist es insbesondere unterhalb u. oberhalb der elastische Fuge in der Bekleidung zu einem klaffenden Riss gekommen.




Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund

Leváló elemek



Source: Dr. Oberhaus,
Dortmund



ROCKWOOL



**Helytelen ablak
tömítések, rögzítések**

ROCKWOOL

**Habosított ház kialakítású
redőnytok**


Meglévő redőnytokok





ROCKWOOL


Ha nem megfelelő.....



Forrás: <http://www.amiotthonunk.hu/plugins/content/content.php?content.3526>
Mezei Sándor – ÉMI- Panel-hőszigetelés veszélyei



A felület károsodása III.



A felület károsodása I.

ROCKWOOL




A biztonság próbája


A helytelenül
kivitelezett
rendszer
utólag nem
ellenőrizhető!
Vagy mégis?

ROCKWOOL

Schloss Gradenegg, K



Ahova előírás csak nem éghetőt! Beépítik?




ROCKWOOL

**Éghető lodzsa hátfal mellett, 1,2 m távolságban
csak nem éghető anyag, rendszer alkalmazható!**



ROCKWOOL

Miskolci elemzés



40 sz. kép. Beáramlás a loggia függőleges lemeze alsó síkjában (a jobboldali ábra a sebességmező
skaláris eloszlása)

Forrás: www.miskolc.langlovagok.hu BME szakértői vélemény


Tűkszakaszolások



ROCKWOOL




ROCKWOOL



ROCKWOOL

› Egy egyszerű kukatű okozott tragédiát. A franciaországi Dijonban egy utólagosan hőszigetelt 9 emeletes épület egyik nem nyílásos homlokzata szinte teljesen leégett. Annak ellenére, hogy a tűzoltók nagyon rövid idő alatt kiértek hét ember meghalt, 4 súlyosan, 130 fő pedig füstmérgezésben könnyebben megsérült.



› Kínában egy 28 emeletes, energetikai felújítás - éghető anyaggal végzett hőszigetelés – alatt álló épület állványzatán látták a lángokat felcsapni. A hihetetlen gyorsan terjedő lángokban és a füstben 58-an (nem véleges adat) veszítették életüket, szerencsére mondhatjuk, mert a tűz napközben keletkezett.



t.sina.com.cn/1833155950



© AFP/Getty Images



ROCKWOOL





ROCKWOOL



ROCKWOOL®



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Lestyán Mária

30/474-1702

E-mail: maria.lestyan@rockwool.hu

www.rockwool.hu