



**Debrecen,
Fényesudvar 6.
2007. február 26.**



Tűzoltás menete

- **11:17 – kor érkezett az első tűzjelzés** a DEHÖT híradóügyeletére a 105-ös telefonon, mely szerint Debrecen, Fényesudvar 6. szám alatti középmagas épület földszint 2-es lakás konyhája ég.



- A tűzesethez II-es kiemelt riasztási fokozattal vonult, a Debrecen I-es, II-es, III-as, Kosár, Gyorsbeavatkozó.
- **11:25 Egység helyszínen, felderít.** Külső felderítés alapján nem a földszintről, hanem a negyedik emeletről ömlik a füst egy nyitott ablakon keresztül.





- 11:26 Db/24-es jelenti, fszt.-i lakásban konyha ég, az érintett épület IV. emeleti lakásából sűrű füst jön ki, Db/Kosár megtelepítése folyamatban.
- A földszinti lakás konyhájában a viszonylag kis tüzet az I-es szerről két fő lavorral elkezdte oltani, ezalatt a Db/24-es felderítette a tűzterjedést a IV-ik emeletig. A földszintre visszaérve egy „D” sugár szerelését határozta meg az első emeletre, ahol ekkor már kitört a tűz a folyosóra. A II. és III. emeleten ekkor még tüzet nem észlelt, viszont a IV. emeleten már nagy volt a hőterhelés és sűrű volt a füst is.
- **11:30 Db/24-es a riasztási fokozatot IV-K-re emeli,** kéri az RST szerinti riasztás végrehajtását.





- 11:32 Berettyó/I-Nánás/I-Szoboszló/Létra leriasztva
- 11:33 A Db/Kosár megkezdí a beavatkozást a IV. emeleten egy „C” sugárral.
- 11:34 A IV Kiemelt riasztáson belül a Db/24-es kér a Hajdú 100-astól egy magasból mentőt, elsősorban életmentésre. Jelenti, hogy egy földszinti lakásban konyha égett és itt a tűz feltehetően a közműcsatornán terjedt a felsőbb szintekre. Az első emeleten biztosan ég egy konyha, a III. és IV. emeleti lakásból sűrű füst áramlik ki, feltehetően ott is tűz van.

11:36 A Mentési csoport megtalálja az első sérültet-idős hölgyet az V.-VI. emelet közötti lépcsőfordulóban, akit lementenek, a Db/26-os folytatja a felderítést

11:37 A Db/26-os végrehajtja az V. emelettől felfelé a lépcsőházban az ablakok kinyitását és kitörését, azonban a tetőátjárónál lévő füstmentesítő ablakot nem tudja sem kinyitni sem betörni.





- 11:38 A mentési csoport ismét elindul felfelé és a VI. emeleten egy idős urat találtak, akit szintén lementettek.
- 11:41 Db/20-as helyszínen.
- 11:43 Db/20-as átvette a tűzoltás irányítását, a Db/21-es pedig a rajparancsnok.
- 11:44 Db/20-as jelenti: V.-VI. emeleten Kosár sugárral beavatkoznak.





- 11:49 Az első alapvezeték megszerelése külső falsíkon az első emeleti ablakon keresztül folyamatban, erről egy „C” sugár kerül megszerelésre a IV. emeletre. Ekkor a III. emeleti lakásnál még nem tapasztaltunk tüzet, az ajtó zárva volt.
- 11:50 VFCS leriasztva.
- 11:51 Db/20-as jelenti: Több szinten égnek lakások, riasztási fokozatot V Kiemeltre emeli, kéri RST szerint leriasztani a Nyírség/I-II-est, Ladány/I-est és Karcag/I-est. Szabadnapos tűzoltókat kéri berendelni.
- 11:52 A III. emeleti lakás ajtajának feltörése, oltásának megkezdése egy „D” sugárral
- 11:55 A III. emeletről egy idős nő és unokájának lementése.





- 12:03 A Db/20-as intézkedik a rádióhálózat leterheltsége miatt a 4-es csatornára történő átállásról.
- 12:05 Nánás/I-es helyszínen.
- 12:09 A 26-os a VIII. emeletről két főt lement a lépcsőházon keresztül.
- 12:10 Berettyó/I-es helyszínen.
- 12:11 A 21-es segítséget kér a IX. emeletre egy idős személy lementéséhez.
- 12:13 A második alapvezeték szerelésére kerül sor a külső falsíkon a VI. emeleti ablakon keresztül. Innen megszerelésre kerül egy „C” sugár a VII. emeletre, egy „C” sugár a X. emeletre.





- 12:29 Db/20-as jelenti: Kéri a Karcag/Kosár vonultatását.
- 12:30 Db/20-as jelenti: 6 fő sérült van, 4 főt a mentők elszállítottak.
- 12:34 Nyírség/I-II-es helyszínen.
- 12:36 Ladány/I-es helyszínen.
- 12:43 Rendőrségi kisbusszal 8 fő elindult a helyszínre.
- 12:58 Db/20-as jelenti: Tűz körülhatárolva, lefeketítve.
- 13:18 Karcag/Kosár helyszínen.
- 13:36 Db/24-es jelenti: A Db/Kosár, a X. emeleten 1 "D" sugárral beavatkozik.





- 13:40 Db/21-es jelenti: A 6-os lépcsőházat átvizsgálták, további égést, izzást és sérülteket nem találtak.
- 13:42 Db/20-as jelenti: Az esetet visszaminősíti III-K-re.

- 13:53 Db/20-as jelenti: Jelen idővel a tűzzel érintett lépcsőházban az utómunkálatok és a helyszínelés folyik.

- 14:06 Db/20-as jelenti: Káresetet visszaminősíti I-K-re.

- 14:12 Db/24-es jelenti: Riasztási fokozat visszaminősítve I-re, a Transit kiérkezéséig a helyszínen marad a Db/I-III-as, Db/II-Gyb.-Bázis Renault-Kosár bevonul.



- 14:20 Db/24-es jelenti: A mentők tájékoztatása alapján, a tüzeset során 14 fő sérült. A sérültek közül 6 főt elszállítottak az I.sz Belklinikára, melyekből 2 fő súlyos, 4 fő pedig könnyű sérült, mindegyik sérült füstmérgezést szenvedett.









Készítette:

Vida László mk. tű. szds.
tmmov.