



Amikor a tervezésbe, kivitelezésbe hiba csúszott

Király András
Tűzvizsgálati szakértő

Tűzvizsgálat célja



44/2011. (XII. 5.) BM rendelet
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

- .. a legjobb nemzeti gyakorlat kialakítását célzó észrevételek...
- ... a terjedéssel kapcsolatos megállapítások...

Padlás – padlásfödém nélkül



Tűzgátló fal – gipszkartonból és hullámlemezből



Utólag épített raktár – fő épület védelme nélkül – I.



Utólag épített raktár – fő épület védelme nélkül – II.



Bővítések tűzszakaszolás nélkül – I.



Bővítések tűzszakaszolás nélkül – II.



Tetőter beépítése – fémlemez héjalással, tűzgátló fallal



Utólagos toldalék beépítése – tűztávolság (?!) csökkentésével



Villámcsapás – villámhárító nélkül – helytelen besorolás



Tető héjalása előtt végzett hegesztés – organizációs gond



Hőszigetelések – tudatlanság és félretájékoztatás – I.



Hőszigetelések – tudatlanság és félretájékoztatás – II.



Hőszigetelések – tudatlanság és félretájékoztatás – III.



Köszönet



Lestyán
Máriának

és

Borsos
Tibornak





Közvetlen tanácsadási lehetőség:

Tel: 06-30-300-98-37

E-mail: iroda@tuzvizsgalo.hu

Köszönöm a figyelmüket,
további eredményes napot Önöknek!