



**tanulságos tűzesetek,
a tűzjelző hálózat élesben**

Borsos Tibor
igazságügyi tűzvédelmi szakértő

Jászberény 2.




Jászberény 2.



Jászberény 2.



Jászberény 2.



Baja édesség raktár



Baja édesség raktár

„Az épületben az ajtótól kb. 10 métert haladtunk be, amikor felülről recsegést, ropogást hallottunk. Mivel úgy ítéltém meg, hogy az épület belsejében való beavatkozás nem biztonságos, utasítást adtam a visszavonulásra. A kijövetelt követően az épület falai felizzottak és suhogott, illetve zúgott és az egész raktári rész lángba borult (→ Flashover), és néhány perc alatt a raktár nagy része beomlott.”


A tűz keletkezése, és az épület összeomlása között 29 – 42 perc közötti idő telhetett el.

Pláza mozigépház









köszönöm a figyelmet !



Borsos Tibor
tűzvédelmi szakértő
+36 20 9283923
tibor@borsos.co.hu